



1、厂区进入要求

- 1、司机到达湛宝高科北门后，请穿好反光马甲；并先在保安室登记相关信息，再到打单室领取装卸货顺序牌。**严禁穿拖鞋、凉鞋、背心、无袖及短裤进入厂区装卸货，即装卸货时司机须穿长袖衣服（含“短袖+袖套”搭配）。**
- 2、请按保安人员指引，提货司机将车辆停好后再到打单室咨询装货相关事宜；原料车辆进厂门后可直接开至装卸货区，与前款不相冲突。
- 3、未轮到装卸货的，司机请到打单室休息等候；轮到装卸货的，司机请按照装卸货人员的指引倒车到指定的库区，车辆进入指定库区后请熄火、拉好手刹、拔下车钥匙，同时司机须离开驾驶室，禁止任何人员滞留驾驶室内；在车辆前轮，请司机规范加塞三角木，并在车辆前方放置装卸安全提示牌；严禁司机在作业区域及绿色通道逗留。
- 4、司机使用登高梯上下车时，严禁直接从车上跳下；在对钢卷（钢板）进行捆绑、扫描、盖雨布等作业前，请司机正确佩戴好安全帽。
- 5、吸烟请到指定的吸烟点。
- 6、禁止在厂区内乱扔垃圾。
- 7、在打单室内严禁大声喧哗，休息时不能有躺卧等不雅行为。
- 8、禁止在卷帘门下方行走/穿越/停留，进出厂房请走消防小门。
- 9、车辆在厂区内限速10公里/小时，在装卸货区域内限速5公里/小时；车辆需按规定的行驶路线行驶。

1、厂区进入要求

10、严禁车辆超载。

11、请爱护厂区内物资，若有损坏需照价赔偿。

12、严禁在厂区内打架斗殴、酗酒闹事。

13、若因司机驾驶车辆不当，导致钢卷/钢板掉落到地面，则该司机应承担相应的责任（**交警判罚不是该司机主责除外**）、并禁止再次进入湛宝高科厂区内装卸货。



劳防用品穿戴图示



车辆前轮加塞三角木图示



装卸货提示牌放置图示